




Quy mô công trình: Cải tạo sửa chữa cấp nước sinh hoạt thôn Tiến Yên, xã
Bằng Lang, huyện Quang Bình (Nhánh 2)
+ Từ D3 - O23 dùng ống HDPE D75



GHI CHÚ:
- Toàn bộ tuyến ống dùng ống HDPE
- Tuyến ống được chôn sâu bình quân 0,5 m
- Từ gờ thu nước đến O23 có chiều dài 1278.0 m dùng ống D75.





MẶT CẮT CHÔN ỐNG ĐẠI DIỆN
Tỷ lệ 1-20

